



## Berührungslose optische Sensoren – Bildverarbeitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit optischen Sensoren werden viele Messpunkte sehr schnell oder sogar gleichzeitig erfasst. Sie werden aus diesem Grund für verschiedenste Werkstücke in der Fertigungskontrolle eingesetzt. Die Bildverarbeitung gehört wegen ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Grundausstattung der meisten optischen und Multisensor-Koordinatenmessgeräte.

Lesen Sie [hier](#) weiter.

---

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung durch unsere Spezialisten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +49 641 7938-519 oder senden Sie uns eine E-Mail an [vertriebsinnendienst@werth.de](mailto:vertriebsinnendienst@werth.de).

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team der Werth Messtechnik GmbH

---

Werth Messtechnik GmbH  
Siemensstraße 19  
35394 Gießen, Deutschland

Geschäftsführer  
Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph  
Sitz Gießen, Reg.-Nr. HRB 211

Tel. +49 641 7938-0

[mail@werth.de](mailto:mail@werth.de)

[www.werth.de](http://www.werth.de)